



양돈장 질식 재해 공간 작업 안전수칙

1 작업자 안전보건 교육 실시

산소 및 유해가스농도 측정 및 환기방법
재해자 구조 및 응급 처치 방법
※ 실제 작업자 대상으로 교육 실시



2 출입금지 표지 설치 및 안전장비 구비

출입구에 밀폐공간 출입금지 표지 설치
안전장비 목록 - 가스농도측정기
- 환기팬



3 유해가스농도 측정 및 환기실시

유해가스 농도 측정
(황화수소 10ppm미만, 산소 18~23.5%)
작업전, 작업중 지속적인 환기 실시
-배기는 작업공간 깊숙이 위치



4 감시인 배치, 작업자와의 연락체계 구축

밀폐공간 작업상황을 감시 및 연락할수 있는
감시인을 밀폐공간 외부에 배치
밀폐공간 출입인원(성명, 인원수) 및
출입시간 확인

