



# 집중호우 대비 사전 방류 등 선제적 대응 추진

- 송미령 장관, 경기 안성 용설저수지 현장 점검 및 철저한 안전관리 당부 -

송미령 농림축산식품부 장관은 7월 16일(화) 경기도 안성시 소재 용설저수지를 방문하여 저수지 안전관리 상태 및 수위조절 등의 현황을 점검하고 철저한 안전관리를 당부하였다

이번 현장점검은 여름철 호우로 인해 농업분야 피해가 발생하고 있는 가운데, 향후 집중호우에 대비해 시설물 작동상태와 예방조치 사항 등을 점검하고 신속한 재난 대응체계를 확립해 인명피해와 농작물·농업시설 등의 재산피해를 최소화하기 위해 실시했다.

송미령 장관은 저수지 안전관리 상황 및 여름철 풍수해에 대비한 조치 사항들을 점검하고, “저수지는 국민의 안전과 재산피해에 직결되는 중요한 시설이므로 집중호우로 인한 피해가 발생하지 않도록 최대한 사전 방류하고 예찰활동을 강화하여 위험상황이 발생하면 선제적으로 주민대피 등의 조치를 취해줄 것”을 당부하였다.

## 붙임 경기 안성 용설저수지 일반 현황

담당 부서	식량정책관실 농업시설안전과	책임자	과 장	강경만 (044-201-1871)
		담당자	사무관	송영호 (044-201-1874)



더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다

가벼운 증상은 동네 병의원으로



**1 일반현황**

- 위치 : 용설저수지(경기 안성시 죽산면 용설리 산243-1)
- 수혜면적 : 401.6ha
- 준공일자 : 1985년 12월 30일
- 시설관리자 : 한국농어촌공사 안성지사장

**2 시설제원 ※ 안전점검 결과('24년 2분기) : C(보통) 등급**

저수량(천m <sup>3</sup> )		제 방(m)				유역 면적 (ha)
총	유효	형식	높이	길이	댐마루폭	
3,020	2,932	필댐	19	459	6	790

취 수 시 설			
형 · 규격	취수능력	취수공	조작실 넓이
취수탑형	Q = 1.04m <sup>3</sup> /sec	D=0.6m, n=5공	30m <sup>2</sup>



위치



물넘이



댐마루



취수시설